

臺北市私立復興實驗高中 112 學年強化校園安全巡查重點表

檢查人員：蔡玲玲 主任(總導護)

檢查時間：113年04月15日(一)至04月19日(五)

項次	項 目	所 見 情 形	備 考
1	學校內建築施工處所有無設立警告標示及設立圍籬設施？安全設施是否合宜？	OK	
2	學校內建築施工處所施工設備是否任意擺設，有無影響安全之虞？	NO	
3	校園圍牆、欄杆設施是否穩固或損壞？有無影響安全之虞？	OK	
4	校園內體能遊樂設施維護保養情形？有無損壞？	NO	
5	建築物避難逃生標示、避難器具設置及堪用情形？	OK	
6	學校內設置之電力系統安全設施是否正常？	OK	
7	學校內設置之消防系統安全設施是否正常？	OK	
8	學校內頂樓樓梯是否有管制措施？管制情形如何？	OK	
9	是否定期檢查更新消防設施、緊急廣播及緊急照明設備？	OK	
10	校園內夜間照明設備是否正常使用，杜絕安全死角？	OK	
11	校舍、車庫及各類型建築、結構及水泥層是否剝離影響安全？	NO	
12	學校有否加強門禁管理，健全警衛功能。	YES	
13	校園內較易發生安全事件之區域，如學校之實驗室、樓梯頂樓、廁所或校園內死角等有無異狀或人員留置情形？	NO	
14	校園內有無針孔攝影機或不當之電子設施。	NO	
15	其他。	04/18(四)慎思樓四樓八勇教室後門把手脫軌，請總務處阿讓先生協助修復。	

檢查人簽名：



 學務主任 蔡玲玲

04/18/2024